

MODULO DI ISPEZIONE

1. ATTI RELATIVI AL CLIENTE:

DITTA: *****.

VIA: *****

TELEFONO:

PERSONA DI RIFERIMENTO:

2. DATI RELATIVI ALLA MACCHINA DA STAMPA

MODELLO: **ROLAND R 704 3B 2/2**

MATRICOLA: **31430 B**

ANNO DI COSTRUZIONE: **2005**

NUMERO DI COPIE STAMPATE: **53.946.386**

3. METTIFOGLIO

PIASTRA DI FERRO PER PEDANA METTIFOGLIO PRESENTE, ANTISTATICO SOFFIANTE, CENTRAGGIO PILA AUTOMATICO, TAVOLO NASTRI ASPIRANTE CON DUE NASTRI.

4. PUNTATURA

LA MACCHINA E' PROVISTA DI FOGLIO DOPPIO ELETTRONICO.

5. GRUPPI STAMPA

MACCHINA FORMATA DA QUATTRO GRUPPI STAMPA 4/0 CON POSSIBILITA' DI CONVERSIONE DEL FOGLIO 2/2, SISTEMA DI CAMBIO LASTRE AUTOMATICO APL MECCANICO, SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO A SPAZZOLE CILINDRI STAMPA E CAUCCIU'.

6. USCITA

ANTISCARTINO MODELLO WEKO AP 130, STIRAFUOGGIO.

7. BANCO DI COMANDO

TAVOLO DI CONTROLLO COLORE CON SOFTWARE LCS E QUICK START PER LA REGOLAZIONE DELL'INCHIOSTRO, MOTOREGOLAZIONE CILINDRO ASSIALE E CIRCOFERENZIALE, SISTEMA DI LETTURA DENSITOMETRICA TRAMITE COLORPILOT.

8. ACCESSORI

CABINA DELLE POMPE INSONORIZZATA, FRIGORIFERO MODELLO TECHNOTRANS, GRAPHOMETRONIC PER IL RAFFREDDAMENTO DEI RULLI.

9. VALUTAZIONI

NELLA GIORNATA DEL 17.05.2018 ABBIAMO ESEGUITO L'ISPEZIONE TECNICA DELLA MACCHINA SENZA PROVE STAMPA IN QUANTO ERA PRESENTE LA TENSIONE ELETTRICA MA NON C'ERANO LE CONDIZIONI PER STAMPARE. LA MACCHINA SI PRESENTA BENE IN BUONO STATO, VISTE ANCHE LE POCHE COPIE STAMPATE. PARTICOLARE ATTENZIONE VA RIPOSTA NELLA MANCATA PULIZIA DEI RULLI E DEI CALAMAI, TROVATI IN MODO PESSIMO, PROBABILMENTE CAUSATO DALLA MANCATA PULIZIA DELL'ULTIMO LAVORO STAMPATO. QUESTO NON PREGIUDICA IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA MA LA NECESSITA' DI PULIRE A FONDO I CALAMAI E VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI CURSORI DI OGNI SINGOLO GRUPPO, CHE RIMANENDO BLOCCATI A CAUSA DELL'INCHIOSTRO VECCHIO POTREBBERO NON GARANTIRE IL LORO CORRETTO FUNZIONAMENTO. DISCORSO DIVERSO INVECE PER I RULLI CHE RIMANENDO PER MOLTO TEMPO INCHIOSTRATI POTREBBERO AVER PERSO LA LORO ELASTICITA'. PER QUESTI SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE. NELL'ARMADIO INSONORIZZATO MANCA UNA POMPA DA 140 M. CUBI COMBINATA. I SISTEMI DI LAVAGGIO RICHIEDONO UNA MANUTENZIONE DI RIPRISTINO COMPLETA LA CENTRALINA DEL MISCELATORE DELL'ALCOOL DA VERIFICARE O TARARE. DURANTE IL CONTROLLO DELLO STATO DEI CILINDRI STAMPA NON ABBIAMO NOTATO NESSUN SEGNO DI DANNEGGIAMENTO O ALTRO A PARTE UNA NECESSARIA PULIZIA. LA MACCHINA E' DOTATA DEL COMPRESSORE PNEUMATICO