

PERITO INDUSTRIALE

# Liquid. Giudiziale n° 11/23

## Omissis

G. D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore Dott. Omissis

### *- Reparto Tessitura -*

Schede con la valutazione dei beni  
comprensiva della stima dei costi per la  
messa in conformità delle macchine

---

## Inventario Liquidazione Giudiziale n° 11/23 -

N°	Descrizione	Lotto Macchi	N° Int	Marca	Tipo	Matr n°	Anno	CE	Valore A €	Valore B €	Valore C €
15	Telaio completo con padiglione artigianale da 6400 fili e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 07171A-01, anno 1998 a n. 2688 arпинi oltre a luce di traslucenza, n° 3 alimentatori e n° 1 subbiello; rilevate alcune mancanze di particolari elettro-meccanici; il tutto a corpo	257	1	Nuovo Pignone	Fast 2400	95825	1997	SI			
16	Telaio completo con padiglione da 4860 fili della Castiglioni A.L. n° 3619, macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 0712-01, anno 1998 a n. 1408 arпинi, oltre a luce di traslucenza, n° 6 alimentatori e n° 1 subbiello; il tutto a corpo	258	2	Nuovo Pignone	Fast 2400	95863	1997	SI			
17	Telaio completo con padiglione da 4610 fili della Castiglioni A.L. n° 3309 e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 07172-02, anno 1998 a n. 1408 arпинi oltre a luce di traslucenza, n° 5 alimentatori e n° 1 subbiello; rilevata mancanza della pinza e delle lame di taglio; il tutto a corpo	259	3	Nuovo Pignone	Fast 2400	95864	1997	SI			
18	Telaio completo con padiglione della Staubli con 6.400 fili e macchina jacquard della Staubli, mod LX3200, matr 9A30A1-02, anno 1998 a n. 7424 arпинi oltre a luce di traslucenza, n° 5 alimentatori e n° 1 subbiello; il tutto a corpo	260	4	Nuovo Pignone	Fast 2400	96676	1998	SI			
19	Telaio completo con padiglione da 4.610 fili della Borsa n° 5182 del '20 e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 8D38A0, anno 1998 a n. 1408 arпинi, oltre a luce di traslucenza, n° 4 alimentatori, n° 1 subbiello e n° 1 subbiello; il tutto a corpo	261	5	Nuovo Pignone	Fast 2400	96679	1998	SI			
20	Telaio completo con padiglione artigianale con 6.410 fili e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 8D38A0, anno 1998 a n. 1408 arпинi, oltre a luce di traslucenza, n° 4 alimentatori, n° 1 subbiello e n° 1 subbiello; il tutto a corpo	262	6	Nuovo Pignone	Fast 2400	96678	1998	SI			
21	Telaio completo con padiglione della Staubli con 6.410 fili e macchina jacquard della Staubli, mod LX3200, matr 9A30A1, anno 1998 a n. 7424 arпинi oltre a luce di traslucenza, n° 5 alimentatori n° 1 subbiello e n° 1 subbiello; il tutto a corpo	263	7	Nuovo Pignone	Fast 2400	96677	1998	SI			
22	Telaio completo con padiglione artigianale con 4.610 fili e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 8D38A0, anno 1998 a n. 1408 arпинi oltre a luce di traslucenza, n° 4 alimentatori, n° 1 subbiello e n° 1 subbiello; il tutto a corpo	264	8	Nuovo Pignone	Fast 2400	96681	1998	SI			
23	Telaio completo con padiglione della Borsa da 4.610 fili n° 5274 del '21 e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 8D38A0, anno 1998 a n. 1408 arпинi oltre a luce di traslucenza, n° 4 alimentatori, n° 2 subbi e n° 1 subbiello; il tutto a corpo	265	9	Nuovo Pignone	Fast 2400	96680	1998	SI			
24	Telaio con ratiera della Staubli, mod 2670 KSY 057, matr F11/953GA1/M/O1, anno 2011 completodi n° 4 alimentatori e n° 1 subbiello; rilevata la mancanza delle schede elettroniche e di varie parti meccaniche prelevate per ricambistica; il tutto a corpo	268	10	Smit Textile	GS940-2300	41020670	2011	SI			
25	Telaio con padiglione artigianale con 7.300 fili e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 8D37A0, anno 1998 a n. 2688 arпинi oltre a luce di traslucenza, n° 6 alimentatori e n° 1 subbiello; il tutto a corpo	266	11	Nuovo Pignone	Fast 2400	96682	1998	SI			
26	Telaio con padiglione con 7.300 fili della Borsa n° 5037 del '19 e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 8D38A0, anno 1998 a n. 1408 arпинi, oltre a luce di traslucenza, n° 4 alimentatori, n° 1 subbiello e n° 1 subbiello; il tutto a corpo	267	12	Nuovo Pignone	Fast 2400	96683	1998	SI			
27	Telaio completo con ratiera con 4.860 fili della Staubli, mod 2660, matr 890072-01, anno 1998, oltre a luce di traslucenza, n° 6 alimentatori, n° 1 subbiello; Rilevata mancanza del preparatore trama; il tutto a corpo	269	13	Nuovo Pignone	Fast 2400	96675	1998	SI			
28	Telaio completo con padiglione da 9700 fili della Borsa n° 3728 del 2013 e macchina jacquard della Staubli mod SX, tipo 2688, matr W14/81APA1/M 01, anno 2015, n° 4 alimentatori e n° 1 subbiello; rilevata mancanza della centralina; il tutto a corpo	9781	14	Panter Textile	Maxi	150263	2015	SI			
29	Telaio completo con padiglione da 7300 fili della Borsa n° 3.727 del 2013 e macchina jacquard della Staubli mod SX, tipo 2688, matr W14/81APA1/M 02, anno 2015 completo con n° 4 alimentatori, n° 1 subbiello e n° 1 subbiello; il tutto a corpo	9781	15	Panter Textile	Maxi	150262	2015	SI			
30	Telaio con ratiera con 6.400 fili della Staubli, mod 2688 matr F14/90 UCA1Y/M/01, anno2014 completo di n° 4 alimentatori e n° 1 subbiello; rilevata mancanza di vari particolari meccanici prelevati per ricambistica; il tutto a corpo	9781	16	Panter Textile	Maxi	1502067	2015	SI			
31	Telaio con ratiera con 6.400 fili della Staubli, mod 2688, matr F14/90UCA1/M/02 anno2014 completo di n° 6 alimentatori e n° 1 subbiello; il tutto a corpo	9781	17	Panter Textile	E6 Maxi	1502066	2015	SI			
32	Telaio con ratiera della Staubli mod 2688 matr F12/9VGTB2/M/01, anno 2012 completo di n° 5 alimetatori, n° 1 subbiello e n° 1 subbiello; il tutto a corpo	9781	18	Panter Textile	E6 Maxi	1407270	2014	SI			
33	Magazzino verticale automatico per contenimento subbi	252	-	Giovannelli	22 Subbi	990886	1999	SI			
34	Annodatrice completa di carrello marca Staubli, mod TPF-1, matr C-2202, anno 1998	270	-	Staubli	TPM		1996	SI			
35	Annodatrice completa di carrello	9755	-	Staubli	TPM		2001	SI			
36	Sollevatore idraulico per licciate	249	-	Scatizzi E	-	-	-	NO			
37	Sollevatore per licciate	9767	-	-	-	-	-	NO			
38	Soppalco realizzato in metallo a formare tre sezioni a supporto di tre macchine jacquard in ciascuna sezione ed una sezione a supporto di due macchine jacquard, tutte collegate tra loro sullo stesso piano di calpestio; il tutto a corpo	256	-	-	-	-	-	-			
39	Soppalco realizzato in metallo per installare quattro macchine jacquard (Ex Via Pola Oste); il tutto a corpo	9737	-	-	-	-	-	-			
40	N° 3 strutture realizzate in metallo pesante, ciascuna con cinque braccia, per stivare subbi, all'esterbo dello stabile	248	-	-	-	-	-	-			
41	N° 1 strutture realizzate in metallo pesante, e quattro braccia, per stivare subbi, nel magazzino subbi	254	-	-	-	-	-	-			
42	N° 2 strutture realizzate in metallo pesante, ciascuna con cinque braccia, per stivare subbi, nel magazzino tessuto dello stabile		-	-	-	-	-	-			
43	N° 2 carrelli con sollevatore idraulico per movimentazione subbi e n° 3 di tipo manuale	253	-	-	-	-	-	-			
44	N° 32 subbi per telai, n° 143 subbi per telai con tela, n° 29 subbielli per telai; il tutto a corpo	255	-	-	-	-	-	-			
45	Beni di arredo e piccola attrezzatura presenti nei locali adibiti alla tessitura, quali armadietti, mobiletti, tavoli e scrivanie, piccole scaffalature, materiale di ricambio, pettini, quadri, piccola officina con banco di lavoro con morsa, vaschette in materiale plastico con piccola minuteria, arnesi ed attrezzi di lavoro; tutto a corpo	da 271 a 282	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTALE TESSITURA</b>											

Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 15** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 257)

**Esaminata  
Omissis- Prato**



Costruttore: **NUOVO PIGNONE**

Modello: **Fast 2400**

N° Matricola: **95825**

Anno di Costr.: **1997**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **1**

Descrizione: Telaio completo con padiglione artigianale da 6400 fili e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 07171A-01, anno 1998 a n. 2688 arpini oltre a luce di traslucenza, n°

3 alimentatori e n° 1 subbiello; rilevate alcune mancanze di particolari elettro-meccanici; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

.....  
.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova € ..... 12.000,00

Costo indicativo delle operazioni di messa a norma € ..... 4.000,00

Valore di mercato del bene messo a norma € ..... 16.000,00

Per. Ind. Omissis  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 16** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 258)

**Esaminata**  
**Via Fiora n° 6 – Prato**



Costruttore: **NUOVO PIGNONE**

Modello: **Fast 2400**

N° Matricola: **95863**

Anno di Costr.: **1997**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **2**

Descrizione: Telaio completo con padiglione da 4.860 fili della Castiglioni A.L. n° 3619, macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 0712-01, anno 1998 a n. 1408 arpini, oltre a luce di

traslucenza, n° 6 alimentatori e n° 1 subbiello; il tutto a corpo .....

.....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.

Verificare impianto elettrico .....

.....

Osservazioni ed eventuali riserve:

.....

.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova € ..... 9.000,00

Costo indicativo delle operazioni di messa a norma € ..... 4.000,00

Valore di mercato del bene messo a norma € ..... 13.000,00

Per. Ind. Omissis  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

Lotto n° 17 (Concordato Ex Macchi Lotto n° 259)

Esaminata  
Via Fiora n° 6 – Prato



Costruttore: **NUOVO PIGNONE**

Modello: **Fast 2400**

N° Matricola: **95864**

Anno di Costr.: **1997**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **3**

Descrizione: Telaio completo con padiglione da 4610 fili della Castiglioni A.L. n° 3309 e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 07172-02, anno 1998 a n. 1408 arpini oltre a luce di

traslucenza, n° 5 alimentatori e n° 1 subbiello; rilevata mancanza della pinza e delle lame di taglio; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova € ..... 9.000,00

Costo indicativo delle operazioni di messa a norma € ..... 4.000,00

Valore di mercato del bene messo a norma € ..... 13.000,00

Per. Ind. Omissis  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 18** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 260)

Esaminata  
Via Fiora n° 6 – Prato



Costruttore: **NUOVO PIGNONE**

Modello: **Fast 2400**

N° Matricola: **96676**

Anno di Costr.: **1998**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **4**

Descrizione: Telaio completo con padiglione della Staubli con 6.400 fili e macchina jacquard della Staubli, mod LX3200, matr 9A30A1-02, anno 1998 a n. 7424 arpini oltre a luce di traslucenza, n°

5 alimentatori e n° 1 subbio; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova € ..... 14.000,00

Costo indicativo delle operazioni di messa a norma € ..... 4.000,00

Valore di mercato del bene messo a norma € ..... 18.000,00

Per. Ind. Omissis  


Prato, il 03/08/23


## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 19** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 261)

Esaminata  
Via Fiora n° 6 – Prato



Costruttore: **NUOVO PIGNONE**

Modello: **Fast 2400**

N° Matricola: **96679**

Anno di Costr.: **1998**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **5**

Descrizione: Telaio completo con padiglione da 4.610 fili della Borsa n° 5182 del '20 e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 8D38A0, anno 1998 a n. 1408 arpini, oltre a luce di

traslucenza, n° 4 alimentatori, n° 1 subbio e n° 1 subbiello; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.


Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova € ..... 9.000,00

Costo indicativo delle operazioni di messa a norma € ..... 4.000,00

Valore di mercato del bene messo a norma € ..... 13.000,00

Per. Ind. Omissis  
  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 20** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 262)

Esaminata  
Via Fiora n° 6 – Prato



Costruttore: **NUOVO PIGNONE**

Modello: **Fast 2400**

N° Matricola: **96678**

Anno di Costr.: **1998**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **6**

Descrizione: Telaio completo con padiglione artigianale con 6.410 fili e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 8D38A0, anno 1998 a n. 1408 arpini, oltre a luce di traslucenza, n° 4

alimentatori, n° 1 subbio e n° 1 subbiello; il tutto a corpo .....

.....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.

Verificare impianto elettrico .....

.....

Osservazioni ed eventuali riserve:


.....

.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova € ..... 9.000,00

Costo indicativo delle operazioni di messa a norma € ..... 4.000,00

Valore di mercato del bene messo a norma € ..... 13.000,00

Per. Ind. Omissis  
  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 21** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 263)

**Esaminata**  
**Via Fiora n° 6 – Prato**



Costruttore: **NUOVO PIGNONE**

Modello: **Fast 2400**

N° Matricola: **96677**

Anno di Costr.: **1998**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **7**

Descrizione: Telaio completo con padiglione della Staubli con 6.410 fili e macchina jacquard della Staubli, mod LX3200, matr 9A30A1, anno 1998 a n. 7424 arpini oltre a luce di traslucenza, n° 5

alimentatori n° 1 subbio e n° 1 subbiello; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.


Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova € ..... 14.000,00

Costo indicativo delle operazioni di messa a norma € ..... 4.000,00

Valore di mercato del bene messo a norma € ..... 18.000,00

Per. Ind. Omissis  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 22** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 264)

**Esaminata**  
**Via Fiora n° 6 – Prato**



Costruttore: **NUOVO PIGNONE**

Modello: **Fast 2400**

N° Matricola: **96681**

Anno di Costr.: **1998**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **8**

Descrizione: Telaio completo con padiglione artigianale con 4.610 fili e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 8D38A0, anno 1998 a n. 1408 arpini oltre a luce di traslucenza, n° 4 alimentatori, n° 1 subbio e n° 1 subbiello; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....


Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

.....  
.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova	€ ..... 9.000,00
Costo indicativo delle operazioni di messa a norma	€ ..... 4.000,00
Valore di mercato del bene messo a norma	€ ..... 13.000,00

Per. Ind. Omissis  
  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

Lotto n° 23 (Concordato Ex Macchi Lotto n° 265)

Esaminata  
Via Fiora n° 6 – Prato



Costruttore: **NUOVO PIGNONE**

Modello: **Fast 2400**

N° Matricola: **96680**

Anno di Costr.: **1998**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **9**

Descrizione: Telaio completo con padiglione della Borsa da 4.610 fili n° 5274 del '21 e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 8D38A0, anno 1998 a n. 1408 arpini oltre a luce di

traslucenza, n° 4 alimentatori, n° 2 subbi e n° 1 subbiello; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.


Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova € ..... 9.000,00

Costo indicativo delle operazioni di messa a norma € ..... 4.000,00

Valore di mercato del bene messo a norma € ..... 13.000,00

Per. Ind. Omissis  
  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 24** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 268)

**Esaminata**  
**Via Fiora n° 6 – Prato**



Costruttore: **SMIT TEXTILE**

Modello: **GS940-2300**

N° Matricola: **41020670**

Anno di Costr.: **2011**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **10**

Descrizione: Telaio con ratiera della Staubli, mod 2670 KSY 057, matr F11/953GA1/M/O1, anno 2011 completodi n° 4 alimentatori e n° 1 subbiello; rilevata la mancanza delle schede elettroniche e di varie parti meccaniche prelevate per ricambistica; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.

Verificare impianto elettrico .....


.....

Osservazioni ed eventuali riserve:

.....

.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova	€ ..... 12.000,00
Costo indicativo delle operazioni di messa a norma	€ ..... 4.000,00
Valore di mercato del bene messo a norma	€ ..... 16.000,00

Per. Ind. Omissis  
  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 25** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 266)

Esaminata  
Via Fiora n° 6 – Prato



Costruttore: **NUOVO PIGNONE**

Modello: **Fast 2400**

N° Matricola: **96682**

Anno di Costr.: **1998**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **11**

Descrizione: Telaio con padiglione artigianale con 7.300 fili e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 8D37A0, anno 1998 a n. 2688 arpini oltre a luce di traslucenza, n° 6 alimentatori e n° 1 subbiello; il tutto a corpo.....  
.....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....


Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

.....  
.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova	€ ..... 9.000,00
Costo indicativo delle operazioni di messa a norma	€ ..... 4.000,00
Valore di mercato del bene messo a norma	€ ..... 13.000,00

Per. Ind. Omissis  
  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 26** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 267)

**Esaminata**  
**Via Fiora n° 6 – Prato**



Costruttore: **NUOVO PIGNONE**

Modello: **Fast 2400**

N° Matricola: **96683**

Anno di Costr.: **1998**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **12**

Descrizione: Telaio con padiglione con 7.300 fili della Borsa n° 5037 del '19 e macchina jacquard della Staubli, mod CX880, matr 8D38A0, anno 1998 a n. 1408 arpini, oltre a luce di traslucenza,

n° 4 alimentatori, n° 1 subbio e n° 1 subbiello; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova € ..... 9.000,00

Costo indicativo delle operazioni di messa a norma € ..... 4.000,00

Valore di mercato del bene messo a norma € ..... 13.000,00

Per. Ind. Omissis  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 27** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 269)

**Esaminata**  
**Via Fiora n° 6 – Prato**



Costruttore: **NUOVO PIGNONE**

Modello: **Fast 2400**

N° Matricola: **96675**

Anno di Costr.: **1998**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **13**

Descrizione: Telaio completo con ratiera con 4.860 fili della Staubli, mod 2660, matr 890072-01, anno 1998, oltre a luce di traslucenza, n° 6 alimentatori, n° 1 subbiello; Rilevata mancanza del preparatore trama; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Machina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:


.....  
.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova	€ ..... 9.000,00
Costo indicativo delle operazioni di messa a norma	€ ..... 4.000,00
Valore di mercato del bene messo a norma	€ ..... 13.000,00

Per. Ind. Omissis

**Per. Ind. Omissis**

Tel n° 0574-570573  
Cell n° 335-5282543  
E Mail: paolomenici@iol.it  
V.le A De Gasperi n° 77/A  
59100 – Prato



Prato, il 03/08/23

**Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis**

**G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis**

**Curatore: Dott. Omissis**

**Lotto n° 28 (Concordato Ex Macchi Lotto n° 9781)**

**Esaminata  
Via Fiora n° 6 – Prato**



Costruttore: **PANTER TEXTILE**

Modello: **Maxi**

N° Matricola: **150263**

Anno di Costr.: **2015**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **14**

Descrizione: Telaio completo con padiglione da 9700 fili della Borsa n° 3728 del 2013 e macchina jacquard della Staubli mod SX, tipo 2688, matr W14/81APA1/M 01, anno 2015, n° 4 alimentatori e n° 1 subbiello; rilevata mancanza della centralina; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori. ....

Verificare impianto elettrico .....


Osservazioni ed eventuali riserve:

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova	€ ..... 4.000,00
Costo indicativo delle operazioni di messa a norma	€ ..... 4.000,00
Valore di mercato del bene messo a norma	€ ..... 8.000,00

Per. Ind. Omissis  


**Per. Ind. Omissis**

Tel n° 0574-570573  
Cell n° 335-5282543  
E Mail: paolomenici@iol.it  
V.le A De Gasperi n° 77/A  
59100 – Prato



Prato, il 03/08/23


**Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis**

**G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis**

**Curatore: Dott. Omissis**

**Lotto n° 29 (Concordato Ex Macchi Lotto n° 9781)**

**Esaminata  
Via Fiora n° 6 – Prato**



Costruttore: **PANTER TEXTILE**

Modello: **Maxi**

N° Matricola: **150262**

Anno di Costr.: **2015**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **15**

Descrizione: Telaio completo con padiglione da 7300 fili della Borsa n° 3.727 del 2013 e macchina

jacquard della Staubli mod SX, tipo 2688, matr W14/81APA1/M 02, anno 2015 completo con n°  
4 alimentatori, n° 1 subbio e n° 1 subbiello; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e  
manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati,  
inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori. ....

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova € ..... 4.000,00

Costo indicativo delle operazioni di messa a norma € ..... 4.000,00

Valore di mercato del bene messo a norma € ..... 8.000,00

Per. Ind. Omissis  
  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 30** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 9781)

**Esaminata**  
**Via Fiora n° 6 – Prato**



Costruttore: **PANTER TEXTILE**

Modello: **Maxi**

N° Matricola: **1502067**

Anno di Costr.: **2015**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **16**

Descrizione: Telaio con ratiera con 6.400 fili della Staubli, mod 2688 matr F14/90 UCA1Y/M/01, anno2014 completo di n° 4 alimentatori e n° 1 subbiello; rilevata mancanza di vari particolari meccanici prelevati per ricambistica; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori. ....

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

.....  
.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova	€ ..... 4.000,00
Costo indicativo delle operazioni di messa a norma	€ ..... 4.000,00
Valore di mercato del bene messo a norma	€ ..... 8.000,00

Per. Ind. Omissis

Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 31** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 9781)

**Esaminata**  
**Via Fiora n° 6 – Prato**



Costruttore: **PANTER TEXTILE**

Modello: **E6 Maxi**

N° Matricola: **1502066**

Anno di Costr.: **2015**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **17**

Descrizione: Telaio con ratiera con 6.400 fili della Staubli, mod 2688, matr F14/90UCA1/M/02  
anno2014 completo di n° 6 alimentatori e n° 1 subbio; il tutto a corpo .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:


Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali. Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori. ....

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

.....  
.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova	€ ..... 6.000,00
Costo indicativo delle operazioni di messa a norma	€ ..... 4.000,00
Valore di mercato del bene messo a norma	€ ..... 10.000,00

Per. Ind. Omissis  
  
The stamp is circular and contains the text: PERITO INDUSTRIALE, PER. IND. OMISSIS, N. 276, PRAIS - ITALIA.

Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 32** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 9781)

**Esaminata**  
**Via Fiora n° 6 – Prato**



Costruttore: **PANTER TEXTILE**

Modello: **E6 Maxi**

N° Matricola: **1407270**

Anno di Costr.: **2014**

Marchio CE: **SI**

N° interno: **18**

Descrizione: Telaio con ratiera della Staubli mod 2688 matr F12/9VGTB2/M/01, anno 2012 completo di n° 5 alimetatori, n° 1 subbio e n° 1 subbiello; il tutto a corpo .....

.....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che le sicurezze presenti siano efficaci, efficienti ed attuali e siano rispettati i requisiti generali di sicurezza riportati nell'Allegato V del D.Lgs.81/2008, come prescritto dall'Art. 70 c 2 del D.Lgs.81/2008.

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori.


Verificare efficienza valvole sicurezza sovrappressione .....

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

.....  
.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova	€ ..... 6.000,00
Costo indicativo delle operazioni di messa a norma	€ ..... 4.000,00
Valore di mercato del bene messo a norma	€ ..... 10.000,00

Per. Ind. Omissis  
  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

Lotto n° 33 (Concordato Ex Macchi Lotto n° 252)

Esaminata  
Via Fiora n° 6 – Prato



Costruttore: **GIOVANNELLI**

Modello: **22 Subbi**

N° Matricola: **990886**

Anno di Costr.: **1999**

Marchio CE: **SI**

N° interno:

Descrizione: Magazzino verticale automatico per contenimento subbi .....

.....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori. ....

Verificare impianto elettrico .....

.....

Osservazioni ed eventuali riserve:


.....

.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova € ..... 3.000,00

Costo indicativo delle operazioni di messa a norma € ..... 5.000,00

Valore di mercato del bene messo a norma € ..... 8.000,00

Per. Ind. Omissis  


Prato, il 03/08/23



## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

**Lotto n° 34** (Concordato Ex Macchi Lotto n° 270)

**Esaminata**  
**Via Fiora n° 6 – Prato**



Costruttore: **STAUBLI**

Modello: **TPM**

N° Matricola: -

Anno di Costr.: **1996**

Marchio CE: **SI**

N° interno: -

Descrizione: Annodatrice completa di carrello marca Staubli, mod TPF-1, matr C-2202, anno 1998 .....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....

Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori. ....

Verificare impianto elettrico .....

.....

Osservazioni ed eventuali riserve:

.....

.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova € ..... 1.700,00

Costo indicativo delle operazioni di messa a norma € ..... 1.000,00

Valore di mercato del bene messo a norma € ..... 2.700,00

Per. Ind. Omissis  
  
The stamp is circular and contains the text: PERITO INDUSTRIALE, PER. IND. OMISSIS, N. 276, PRAIS - ITALIA.

Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

Lotto n° 35 (Concordato Ex Macchi Lotto n° 9755)

Esaminata  
Via Fiora n° 6 – Prato



Costruttore: **STAUBLI**

Modello: **TPM**

N° Matricola: -

Anno di Costr.: **2001**

Marchio CE: **SI**

N° interno: -

Descrizione: Annodatrice completa di carrello .....

.....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che tutte le sicurezze previste dal costruttore ed indicate nel manuale d'uso e manutenzione siano tutte efficienti, efficaci ed attuali .....


Verificare che tutti gli organi che in movimento possano recare pericolo, siano segregati, inaccessibili, anche inavvertitamente, agli operatori. ....

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

.....  
.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova	€ ..... 2.300,00
Costo indicativo delle operazioni di messa a norma	€ ..... 1.000,00
Valore di mercato del bene messo a norma	€ ..... 3.300,00

Per. Ind. Omissis  
  
The circular stamp contains the text: PERITO INDUSTRIALE, PER. IND. OMISSIS, N. 276, PRAIS - ITALIA.

Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

Lotto n° 36 (Concordato Ex Macchi Lotto n° 249)

Esaminata  
Via Fiora n° 6 – Prato



Costruttore: **SCATIZZI E**

Modello: -

N° Matricola: -

Anno di Costr.: -

Marchio CE: NO

N° interno: -

Descrizione: Sollevatore idraulico per licciate .....

.....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che le sicurezze presenti siano efficaci, efficienti ed attuali e siano rispettati i requisiti generali di sicurezza riportati nell'Allegato V del D.Lgs.81/2008, come prescritto dall'Art. 70 c 2 del D.Lgs.81/2008. ....


Verificare portata della macchina ed indicazione della stessa .....

Verificare impianto elettrico .....

Osservazioni ed eventuali riserve:

.....  
.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova	€ ..... 500,00
Costo indicativo delle operazioni di messa a norma	€ ..... 750,00
Valore di mercato del bene messo a norma	€ ..... 1.250,00

Per. Ind. Omissis  


Prato, il 03/08/23

## Liquidazione Giudiziale n° 11/23 – Omissis

G.D. Dott.<sup>ssa</sup> Omissis

Curatore: Dott. Omissis

Lotto n° 37 (Concordato Ex Macchi Lotto n° 9767)

Esaminata  
Via Fiora n° 6 – Prato



Costruttore: -

Modello: -

N° Matricola: -

Anno di Costr.: -

Marchio CE: NO

N° interno: -

Descrizione: Sollevatore per licciate .....

.....

Presenza del manuale d'uso e manutenzione:  Si  No

Macchina conforme Ex art. 72 Dlgs 81/08:  Si  No

Modifiche da apportare per la messa a norma della macchina:

Verificare che le sicurezze presenti siano efficaci, efficienti ed attuali e siano rispettati i requisiti generali di sicurezza riportati nell'Allegato V del D.Lgs.81/2008, come prescritto dall'Art. 70 c 2 del D.Lgs.81/2008. ....

Verificare portata della macchina ed indicazione della stessa .....  
.....

Osservazioni ed eventuali riserve:

.....  
.....

Valore del bene nel luogo e stato in cui si trova	€ ..... 500,00
Costo indicativo delle operazioni di messa a norma	€ ..... 750,00
Valore di mercato del bene messo a norma	€ ..... 1.250,00

Per. Ind. Omissis