

### Lotto 24 – pannelli sandwich (n.93)

#### Caratteristiche e stato di conservazione:

i beni in oggetto sono pannelli coibentati utilizzati per la realizzazione di pareti divisorie - di diverse dimensioni e spessore - in prevalenza "ritagli" o comunque materiale risultante da interventi realizzati in passato. Alcuni pannelli risultano in discreto stato, mentre la maggioranza si presenta in modesto stato di conservazione.

#### Determinazione del valore di stima:

il valore del lotto, in considerazione delle caratteristiche dei beni, dello stato e della mancanza di adeguate certificazioni, viene stimato tra i 200,00 ed i 300,00 €, in funzione alla possibilità di un loro utilizzo per eventuali interventi di ripristino.

---



### Lotto 25 – pannelli REI (n.11)

#### Caratteristiche e stato di conservazione:

i beni in oggetto sono pannelli coibentati ignifughi utilizzati per la realizzazione di pareti divisorie. Alcuni pannelli (n.5) risultano in buono stato, mentre i restanti presentano un livello minore di conservazione.

#### Determinazione del valore di stima:

il valore del lotto, in considerazione delle caratteristiche dei beni, dello stato e della mancanza di adeguate certificazioni, viene stimato tra i 100,00 ed i 150,00 €.

---



#### Lotto 26 – Barre in ferro

##### Caratteristiche e stato di conservazione:

i beni in oggetto sono bare in ferro di diversa sezione e lunghezza per un peso complessivo stimato in circa 20 q.li.

##### Determinazione del valore di stima:

il valore del lotto, in considerazione delle caratteristiche, viene stimato tra i 1.200,00 € ed i 1.400,00 €.

---



### Lotto 27 – Barre in alluminio.

#### Caratteristiche e stato di conservazione:

i beni in oggetto sono profilati metallici in alluminio di diverse sezioni e lunghezza, per un peso complessivo stimato in 5 kg.

#### Determinazione del valore di stima:

il valore del lotto, in considerazione delle caratteristiche dei beni, viene stimato in 20,00 €.

Valore di stima: 20,00 €.

### Lotto 28 – Gronde in rame (n.2)

#### Caratteristiche e stato di conservazione:

canali di gronda in rame di diversa geometria e lunghezza per un peso complessivo stimato in 20 kg.

#### Determinazione del valore di stima:

il valore del lotto, in considerazione delle caratteristiche dei beni, viene stimato in 200,00 €.

---



2.34 Beni rinvenuti all'interno del laboratorio artigianale  
Foglio 20, Part. 40, Sub. 16 - Via Papa Giovanni XXIII, 6/, Longiano (FC).

#### Lotto 29 – Montacarichi

##### Caratteristiche e stato di conservazione:

montacarichi Tecnomeccanica Zurcher and. Co. Il bene si presenta in modesto stato d'uso, e risulta non a norma.

##### Determinazione del valore di stima:

il valore del lotto, in considerazione delle caratteristiche del bene, dell'età e dello stato di conservazione, viene stimato tra i € 50,00 e gli 80,00 €.

---



### Lotto 30 – Pannelli da controsoffitto (n.750)

#### Caratteristiche e stato di conservazione:

pannelli da controsoffitto in fibre minerali - 120 x 60 cm - completi di profili di alluminio per la relativa struttura di fissaggio. I pannelli risultano privi di imballaggio e, presumibilmente accatastati da lungo tempo.

#### Determinazione del valore di stima:

il valore del lotto, in considerazione delle caratteristiche, dello stato di conservazione, e della relativa commerciabilità dei beni, soprattutto tenuto conto della mancanza di garanzie sul reale stato di conservazione dei pannelli, viene stimato tra i € 800,00 ed i 1.000,00 €.

---



### Lotto 31 – Mobile frigo

#### Caratteristiche e stato di conservazione:

il bene in oggetto è un mobile frigo in acciaio inox - cm 110 x 64 x 85 (h) - composto da tre vani di cui due a cassetto ed uno ad anta. Modesto stato d'uso: non è stato possibile verificarne il funzionamento.

Determinazione del valore di stima:

il valore del lotto, in considerazione delle caratteristiche del bene, dello stato di conservazione, e della relativa commerciabilità, viene stimato tra i € 80,00 e gli 100,00 €.

---

