

Matelica (MC), 31/03/2021

*Gent.mi Amministratori Giudiziari*  
*Dott.*  
*Ing.*

**Oggetto: VALUTAZIONE GOMMONI ASSO 25 E SELVA**

Premesso che GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl è stata incaricata dalla S.V. della redazione di una valutazione commerciale dei beni afferenti alla procedura in oggetto;

Che GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl si avvale della collaborazione offerta da specialisti di settore, in virtù di specifici rapporti con società collegate e/o controllate;

Che GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl ha affidato alla società CNM & CO Srl e, nello specifico, alla sua struttura tecnica, l'incarico di effettuare la stima di valutazione commerciale dei beni afferenti alla procedura in oggetto;

Per quanto sopra, il dott. Pierluigi Peroni della società CNM & CO Srl, ha esaminato e valutato il materiale fotografico e le info ricevute in data 30/3/2021 da chi ha effettuato il sopralluogo.

**BENI:**

BENE	MOTORI	INFO	NOTE
gomme Asso 25 IT	2 x EVINRUDE 150 cv con matricole 05073036 - 05075521. Eliche acciaio controrotanti	barca ferma dal 2016, non reperibili ore di moto.	rimessato al chiuso in condizioni di abbandono. Non reperibili anno dei motori e dello scafo. Disponibili chiavi. Tubolari sgonfi.
gomme Selva cin: IT-SEL760050203 (da verificare)	2 x SELVA F115 115 cv con matr. 1008603 - 1008595. Eliche alluminio.	barca ferma dal 2016, non reperibili ore di moto.	rimessato al chiuso in condizioni di abbandono. Non reperibili anno dei motori e dello scafo. Disponibili chiavi. Tubolari sgonfi.

**Non valutabili effettive condizioni di motori, scafo VTR, tubolari e ulteriori dispositivi e impianti.**

Da valutazione fotografica e dai pochi dati di cui si dispone possiamo stimare il valore dei due gommoni + motori:

- gommone Selva: da euro 4.000 a euro 6.000
- gommone Asso: da euro 5.000 a euro 7.000

Valutazioni di cui sopra ipotizzando che i motori funzionino e che necessitino di manutenzione ordinaria e che eventuali difettosità dello scafo (vtr e tubolari) siano riparabili.

Qualora i motori non fossero funzionanti e non riparabili i valori stimati degli scafi (riparabili) potrebbero essere:

- Selva: euro 2.500,00 circa
- Asso: euro 3.500,00 circa

Valori dei beni oggetto della presente valutazione elaborati a titolo indicativo solo sulla base della documentazione fotografica e delle info reperite.

GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl

L'Amministratore Delegato  
Dott.

DISCLAIMER: una valutazione globale ed economica dei beni potrebbe essere emessa dopo completa analisi e prova di navigazione durante la quale sarà possibile avere un quadro esauriente della funzionalità e condizioni di galleggiamento e navigabilità. La validità delle dichiarazioni sopra elencate è condizionata dal mantenimento delle caratteristiche controllate e verificate durante l'ispezione; le imbarcazioni sono state analizzate e verificate sia nelle loro condizioni generali che in quelle specifiche nel contesto in cui si trovano ad oggi; ma si può sempre verificare in seguito qualsiasi problema poiché una valutazione non è sinonimo di collaudo. La funzione del valutatore è di verificare da un punto di vista tecnico le condizioni dell'imbarcazione in rapporto all'età, all'utilizzo che ne è stato fatto e al prezzo di valutazione. L'immagine generale che il valutatore elabora alla conclusione della valutazione di così tanti fattori e variabili serve a far prendere consapevolezza contestualizzata di stato e condizioni del bene.