

Di seguito si prendono in considerazione i beni mobili interessati al fallimento della
distinguendoli da quelli che in parte li integrano essendo impiegati all'interno
del ciclo ma risultanti di proprietà della società


1) BOX PREFABBRICATO AD USO UFFICIO

Realizzato con struttura in acciaio zincato saldato e pannelli coibentati con una dimensione interna di circa cm 340 x cm 700.

Ospita gli uffici della ed
è composto da due locali: il primo destinato ad ufficio ed il secondo a piccolo wc. Il capanno prende accesso da una porta esterna ed è dotato di finestratura.

All'interno del locale è presente l'impianto elettrico realizzato con tubazioni a vista. Il locale wc è completo dei sanitari. Nell'insieme si presenta in buone condizioni, senza visibili cedimenti o infiltrazioni.


VALORE STIMATO Euro 3.500,00



1.1) MOBILE PER UFFICIO

mobile da ufficio in truciolare nobilitato a quattro ante. Dimensioni cm 200,00 x 45 alto cm 100 circa. In buone condizioni d'uso.


VALORE STIMATO Euro 75,00



1.2) SCRIVANIA

scrivania da ufficio in truciolare nobilitato con sei cassetti
Dimensioni cm 160 x 80. In discrete condizioni d'uso.


VALORE STIMATO Euro 75,00



1.3) MOBILE PER UFFICIO

scaffalatura in cattivo stato con ripiani e sportelli in compensato e nobilitato


VALORE STIMATO Euro 10,00



1.4) N 2 PLAFONIERE CON NEON

Lotto di n. 2 plafoniere per neon. escluso i neon.

VALORE STIMATO Euro 10,00



2) ELETTRICOMPRESSORE

Elettrocompressore marca FINI mod. BSC 20

-10 Bar

-2000 lt/min.

-20 Hp

-essicatore F.I.C.E

-serbatoio

funzionante ma mancante di etichetta di omologazione

VALORE STIMATO Euro 1.000,00



3) GRUPPO ANTINCENDIO

costituita da due pompe collegate al collettore e dal quadro di comando

le apparecchiature mancano di etichetta di identificazione ma si presentano in buono stato e funzionanti

Le pompe prendono il carico d'acqua da una vasca in cemento collocata a monte dell'impianto che costituisce struttura fissa e non fa parte del prezzo

VALORE STIMATO Euro 2.500,00




4) CESCOIA ROTANTE

apparecchiatura in disuso tipo C&G SH13P matricola IHT144

non funzionante si stima al valore di relitto

VALORE STIMATO Euro 50,00




5) LOTTO 4 TRASPORTATORI A NASTRO

Lotto costituito da n. 4 trasportatori a nastro in buono stato e funzionanti ma mancanti di etichetta di identificazione

Le apparecchiature sono stimate senza i nastri in quanto non facenti parte dell'apparecchiatura originale di proprietà della ditta fallita.


VALORE STIMATO Euro 12.000,00



6) MACCHINARIO INDUSTRIALE STALLONATRICE

Stallonatrice per pneumatici tipo ST3 mat 03071999 in mediocre stato d'uso, ma funzionante e produttiva


VALORE STIMATO Euro 5.000,00



7) MACCHINARIO DEFERRIZZATORE A NASTRI

Apparecchiatura per la deferrizzazione dei pneumatici in medio stato d'uso, ma funzionante e produttiva


VALORE STIMATO Euro 5.000,00



8) LOTTO DI 3 COCLEE DI VARIE MISURE

Lotto costituito da un sistema di 3 coclee di varia misura funzionanti


VALORE STIMATO Euro 6.000,00



9) MULINO A LAME

Mulino a lame tipo Adler Buzzi AD 9 matricola 33705
Il granulatore è un mulino a lame adatto per la macinazione e il recupero di oggetti in plastica di grandi dimensioni: pallets, bidoni, vasi, films, casse, bobine.

VALORE STIMATO Euro 4.500,00



10) PRESSA ESTERNA INTERRATA

Apparecchiatura per il compattaggio costituita da una pressa e da una camera interrata di sagomatura
Manca di etichettatura e di riferimenti per indicarne esattamente la tipologia.
impianto funzionante in buono stato.


VALORE STIMATO Euro 6.500,00



11) LOTTO 2 VIBROVAGLI

Lotto di 2 vibrovagli di diversa pezzatura
impianto funzionante in buono stato.

VALORE STIMATO Euro 6.000,00



12) SERBATOIO PER GASOLIO

Serbatoio 10.000 litri per gasolio
Non visibile in quanto interrato.

VALORE STIMATO Euro 1.000,00



13) CARRELLO ELEVATORE

Carrello elevatore marca HYSTER modello H50XM
potenza 43 KW portata 2500 Kg
anno di costruzione 2004
Funzionante, stato di conservazione mediocre.


VALORE STIMATO Euro 3.000,00



14) BILICO

Pesa Ponte costituita da elemento interrato e completa di
quadro e strumentazione elettronica
impianto funzionante

VALORE STIMATO Euro 6.000,00



15 MACCHINARI IN DISUSO

Relitti non funzionanti in disuso

VALORE STIMATO Euro 200,00



Quanto sopra dettagliatamente descritto è riportato nella seguente tabella sintetica

N	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	BOX PREFABBRICATO	3.500,00
1,1	MOBILE PER UFFICIO	75,00
1,2	SCRIVANIA	75,00
1,3	MOBILE PER UFFICIO	10,00
1,4	2 PLAFONIERE	10,00
2	ELETTROCOMPRESSORE	1.000,00
3	GRUPPO ANTINCENDIO	2.500,00
4	CESOIA ROTANTE	50,00
5	LOTTO 4 TRASPORTATORI A NASTRO	12.000,00
6	STALLONATRICE	5.000,00
7	DEFERRIZZATORE	5.000,00
8	LOTTO 3 COCLEE	6.000,00
9	MULINO A LAME	4.500,00
10	PRESSA	6.500,00
11	LOTTO 2 VIBROMAGLI	6.000,00
12	SERBATOIO GASOLIO	1.000,00
13	CARRELLO ELEVATORE	3.000,00
14	BILICO	6.000,00
15	MACCHINARI IN DISUSO	200,00
	SOMMANO	62.420,00

In conclusione, il valore stimato per l'intero patrimonio di beni mobili inventariati è riconducibile ad euro 62.420,00 (sessantaduemilaquattrocentoventi,00) oltre IVA in misura di legge.

Con quanto sopra si ritiene di aver fedelmente espletato l'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere ai Giudici la verità.

Palermo 06/03/2017

Il tecnico incaricato

