

➤ **LOTTO 10:**

Trattasi di un impianto per lavorazione agrumi che versa in pessime condizioni di manutenzione, è privo di certificazione di conformità CE e certificato di origine, per cui tale impianto, viste le condizioni in cui versa, viene valutato come valore di recupero.

- **N°1 Impianto di lavorazione, selezione e calibratura agrumi**, marca FICHERA, anno di costruzione 2009, nello specifico è composto da:

- n°4 Banchi impacco, di cui uno alla rinfusa;
- n°1 Nastro trasportatore;
- n°1 Spazzolatrice, Lavatrice e Ceratrice;
- n°1 Forno asciugatore;
- n°1 Calibratrice.